REGIONE PIEMONTE

Direzione Patrimonio e Tecnico

LABORATORIO

C.so IV Novembre, 10–14

CEVA (CN)

Codice Immobile
490

SERVIZI DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DI PROPRIETA' E NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE PIEMONTE

commessa: GS080, CEN196, IG106

oggetto:

[illegible] impianto [illegible]dio



elaborato:

Pianta piano secondo

tavola: 5d/12

codice elaborato: [illegible]

verificato: data:

validato: data:

scala: 1:100

firma timbro

elaborazione

data: ottobre 2000 aggiornamento:



Altra proprietà