

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 - 3° PROGRAMMA**


**DESCRIZIONE INTERVENTO: *Manutenzione con asportazione di materiale a monte della briglia sul Rio Antolina in comune di CRODO (VB) località Cruppo***

*Manutenzione con asportazione di materiale a monte della briglia sul Rio Antolina in comune di Crodo (VB).*


**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

PROVINCIA	VB
COMUNE	CRODO
LOCALITA'	CRUPPO
CORSO D'ACQUA	RIO ANTOLINA

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 2.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 - 3 PROGRAMMA**

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
Asportazione materiale litoide dall'alveo del torrente Strona in corrispondenza della briglia di salto, prima della confluenza con il Fiume Toce	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
PROVINCIA	Verbano Cusio Ossola
COMUNE	Gravellona Toce
LOCALITA'	Ipercoop
CORSO D'ACQUA	Torrente Strona

<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>


<b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
	

<b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE</b>
mc: 3000 m <sup>3</sup>

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 – 3° PROGRAMMA**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

*Manutenzione con asportazione di materiale a monte della briglia sul Rio Frassino, nella parte alta, a completamento del disalveo già effettuato nella parte medio-bassa, in comune di Gravellona Toce (VB)*

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

PROVINCIA	VB
COMUNE	Gravellona Toce
LOCALITA'	
CORSO D'ACQUA	Rio Frassino

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 5.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 - 3° PROGRAMMA**

**DESCRIZIONE INTERVENTO: *Manutenzione con asportazione di materiale a valle del Ponte della Mizzoccola sul Fiume Toce in comune di DOMODOSSOLA (VB) località Mizzoccola***

*Manutenzione con asportazione di materiale a valle del Ponte stradale della Mizzoccola sul Fiume Toce in comune di Domodossola (VB).*

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

PROVINCIA	VB
COMUNE	DOMODOSSOLA
LOCALITA'	MIZZOCCOLA
CORSO D'ACQUA	Fiume TOCE

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

Mc: 10.000

**SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE**  
**D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 – 3° PROGRAMMA**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Asportazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Strona a monte di briglia di consolidamento in loc. Otra, in comune di Valstrona (VB)

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

PROVINCIA	Verbano Cusio Ossola
COMUNE	Valstrona
LOCALITA'	Otra
CORSO D'ACQUA	Torrente Strona

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE**

mc: 1000 m<sup>3</sup>