

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Riprofilatura dell'alveo presso la confluenza del Rio Guarabione</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Buronzò
LOCALITA'	Confluenza Rio Guarabione
CORSO D'ACQUA	Torrente Cervo



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 -



Foto 2 -

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

mc: 5.000

EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:

mc //

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO

Riprofilatura alveo con apertura di una savanella per il miglioramento delle condizioni di deflusso a monte del ponte Aranco

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Borgosesia
LOCALITA'	Aranco
CORSO D'ACQUA	Fiume Sesia

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Foto aerea area di intervento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – vista da valle verso monte sponda dx



Foto 2 – vista da valle verso monte sponda sx

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

mc: 6.000

EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:

mc: 3.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO	
<i>Riprofilatura alveo con apertura di un ramo in destra idrografica, a monte della traversa esistente</i>	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	
PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Borgosesia
LOCALITA'	Guardella
CORSO D'ACQUA	Torrente Sessera



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – vista da monte verso valle sponda sx



Foto 2 – vista dalla valle verso monte sponda sx

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

mc: 7.000

EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:

mc: 2.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO

Rimodellamento laterale della barra fluviale esistente a valle del viadotto

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Quarona
LOCALITA'	Doccio
CORSO D'ACQUA	Fiume Sesia

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Foto aerea area di intervento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – vista da valle verso monte da sponda dx



Foto 2 – vista da valle verso monte da sponda dx

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

mc: 6.000

EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:

mc: 3.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
 D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021

DESCRIZIONE INTERVENTO

Riprofilatura alveo mediante apertura ramo in destra idrografica

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Balmuccia
LOCALITA'	A monte confluenza torrente Sermenza
CORSO D'ACQUA	Fiume Sesia

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



Foto aerea area di intervento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – vista da monte verso valle



Foto 2 - vista dalla sponda sinistra

STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

mc: 8.000

EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:

mc: 2.000