

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 – 4° PROGRAMMA

DESCRIZIONE INTERVENTO

Manutenzione con asportazione di materiale nel tratto di Torrente Anza, a completamento dei lavori di sistemazione idraulica per il ripristino delle sezioni di deflusso, in località Campioli nel comune di Ceppo Morelli (VB)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	VB
COMUNE	Ceppo Morelli
LOCALITA'	Campioli
CORSO D'ACQUA	Torrente Anza

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

Mc: 3.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 – 4° PROGRAMMA

DESCRIZIONE INTERVENTO

Manutenzione con asportazione di materiale a monte della grande briglia sul Torrente Isorno, nella parte media del bacino, al fine del ripristino dell'efficacia dell'opera trasversale di trattenuta, in comune di Montecrestese (VB)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	VB
COMUNE	Montecrestese
LOCALITA'	
CORSO D'ACQUA	Torrente Isorno

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

Mc: 4.000

SCHEDA ILLUSTRATIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE
D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 – 4° PROGRAMMA

DESCRIZIONE INTERVENTO

Manutenzione con asportazione di materiale a monte delle briglie sul Rio Frassino, nella parte medio alta, e nella parte terminale nella vasca di deposito alla confluenza con il Torrente Stronetta, in comune di Gravellona Toce (VB)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

PROVINCIA	VB
COMUNE	Gravellona Toce
LOCALITA'	
CORSO D'ACQUA	Rio Frassino

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE

Mc: 5.000